

Оператор технического осмотра:
(наименование и адрес оператора)

ИП Данияров

Первичная проверка

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак: 867ABX14

Собственник: ПАВЛОВИЧ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Идентификационный номер VIN: WKK17400001030243

Марка, модель: Setra

Год выпуска: 1987

Свидетельство о регистрации (серия, номер): SQ00256423

Номер кузова: -

Номер рамы: WKK17400001030243

Номер двигателя: H.Y.

Категория, классификация ТС: D, M1

867ABX14 03.09.2025 09:06:45




Номер газового баллона:

I. Тормозные системы		IV. Внешние световые приборы		31		Соответствие предельно допустимого уровня шума в отработавших газах трансп. средства установленным регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «Безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии тех. регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
1	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	✓	✓	
2	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	18	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей	✓	✓	
3	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	✓	✓	
4	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	✓	✓	VII. Прочие элементы конструкции
5	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	V. Шины, колеса и подвеска		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
6	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	21	Соответствие высоты рисунка протектора шины установленным требованиям	✓	35	
		22	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробов, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	✓	36	
II. Рулевое управление		23	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	✓	37	Наличие глушителей и выхлопных труб
7	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	24	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес	✓	38	Работоспособность спидометра
8	Отсутствие самопроизвольного поворота руля, колеса с усилителем руля, управляемого из нейтрального положения	25	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	✓	39	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9	Отсутствие повреждений и полная комплектность деталей крепления руля, колонки и шарнира рулевого механизма	26	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренной конструкцией) и люфтов в местах их крепления	✓	40	
10	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рул. мех-ме и рул. приводе	VI. Двигатель и его системы		41	Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям.	VIII. Состояние рамы, кузова
III. Обзорность		27	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	✓	42	
11	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	✓	43	
12	Наличие промывки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение подачи жидкости в зону очистки стекла	29	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	✓	44	Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков
13	Отсутствие дополнительных предметов или приборов, ограничивающих обзорность с места водителя. Соотв. положения зеркал в верхн. части ветрового стекла установленным требованиям	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	✓		Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
14	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей					Состояние кабины, рамы, подрамника
15	Отсутствие трещин на ветровом стекле и на передних боковых стеклах, не устраненных стеклоочистителем под давлением со стороны водителя					
16	Наличие и состояние зеркал заднего вида, соответствующих установленным требованиям					

Результаты диагностирования				
Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	Пункт ДК

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки: 10800	Разрешенная максимальная масса: 16000
Тип топлива: Дизель	Пробег: 844000
Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть)	СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH
Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:	ИП ДАНИЯРОВ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЙҚАУДАН ӨТТІ
Дата выдачи ДК: 03.09.2025	Ф.И.О. тех. эксперта: ДАНИЯРОВ РУСЛАН
Срок следующего прохождения ТО: 03.03.2026	Подпись:  ТЕХНИЧЕСКИЙ МАСТЕР ПРОИДЕН

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____	МП
	Гос. регистрационный номерной знак: _____	Дата: _____

Диагностическая карта технического осмотра № 31657-2025 Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра:
(наименование и адрес оператора)

ИП Данияров

Первичная проверка ☒

Повторная проверка

Гос. регистрационный номерной знак:

159BUA14

Собственник:

ПАВЛОВИЧ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Идентификационный номер VIN:

WDB9066572S218925

Марка, модель:

MERCEDES-BENZ 515 CDI

Год выпуска:

2008

Свидетельство о регистрации (серия, номер):

SQ00256389

Номер кузова:

WDB9066572S218925

Номер рамы:

-


Номер двигателя:

-

Категория, классификация ТС:

D, L1

Номер газового баллона:



I. Тормозные системы		IV. Внешние световые приборы		31	Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов трансп. средства установленным тех. регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержд. Решением Евразийской экономич. комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 "О принятии тех. регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"
1	Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы	17	Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	31	
2	Соответствие размера тормозных сил установленным требованиям	18	Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей	32	
3	Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы	19	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	32	VII. Прочие элементы конструкции
4	Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем	20	Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптич. эл-тов в том числе, бесцв. или окрашенных деталей и пленок	33	
5	Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания торм. шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания корозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	V. Шины, колеса и подвеска		34	Работоспособность автоматич. замка, ручной и автоматич. блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств
6	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости	21	Соответствие высоты рисунка протектора шины установленным требованиям	35	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
II. Рулевое управление		22	Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают	36	
7	Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений	23	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	37	Работоспособность спидометра
8	Отсутствие самопроизвольного поворота рул. колеса с усилием рул. управления на нейтральном положении	24	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес	38	Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств
9	Отсутствие повреждений и полного комплекта деталей крепления рул. колонки и картера рулевого механизма	25	Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями	39	Отсутствие сквозных пробоя в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси
10	Отсутствие признаков деформации, трещин и других дефектов в рул. механизме и рул. приводе	26	Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусм. констр.) и люфтов в местах их крепления	40	
III. Обочистка		VI. Двигатель и его системы		41	Соответствие доп. требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных ТС», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877»
11	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла	27	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	41	
12	Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла и обочистки заднего стекла	28	Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов	42	VIII. Состояние рамы, кузова
13	Отсутствие повреждений предметов или частей транспортного средства, находящихся в зоне обзора водителя. Соотв. полосы обзора и зоны обзора ветрового стекла установленным требованиям	29	Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей	43	
14	Соответствие герметичности уплотнений ветрового стекла, уплотнений боковых стекол и стекол задних дверей	30	Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям	44	Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя
15	Отсутствие повреждений и трещин в стеклах задних фонарей, заднем зеркале заднего вида, передних фарах				Состояние кабины, рамы, подрамника
16	Наличие и работоспособность световых приборов заднего освещения				

Результаты диагностирования				
Проверка параметров, по которым установлено несоответствие				Пункт ДК
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	

Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие		Пункт ДК
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание несоответствия требованиям	

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки: 2800	Разрешенная максимальная масса: 4500
Тип топлива: Дизель	Пробег: 534000
Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) СООТВЕТСТВУЕТ MATCHES НЕ СООТВЕТСТВУЕТ DOES NOT MATCH	
Пункты диаг. карты, требующие повторной проверки:	
Дата выдачи ДК: 03.09.2025	Ф.И.О. тех. эксперта: ДАНИЯРОВ РУСЛАН
Срок следующего прохождения ТО: 03.03.2026	

Изменение собственника транспортного средства и (или) государственного номерного знака	Собственник транспортного средства: _____	МП _____
	Гос. регистрационный номерной знак: _____	Дата: _____